



岡山 病院施設 KG

No.1



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
設置年数不明	
全体的にスラッジと乾いた埃がびっしりとこびり付いたエスカレーター。溝の部分には、細菌や雑菌などの温床となっており、約8億個の菌が繁殖しているとの結果もある。	



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
5段階評価 汚れランク D	
駆動部の油と埃が混ざったスラッジが黄色いデマケーションラインにこびりついている。放っておくとどんどん蓄積し、こびり付いてします。	



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅 600タイプ	
清掃前	
すべてのステップに黒いスラッジ汚れがこびり付いている。長年蓄積された埃やスラッジは、モップや掃除機などの清掃道具では簡単には取れない状況である。	



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
清掃前	
<p>ステップ中央部には、乾いた埃がこびり付いている。灰色に見えるのが、埃である。</p>	




設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
清掃前	
<p>溝の底にたまったスラッジ汚れは放っておくと酸化してしまい、エスカレーターを痛める原因となる。</p>	




設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
清掃中	
<p>1本目のドライ清掃。清掃中に乾いた埃が、クリーニングパッドの前に丸くなり、大きな塊になった様子。溝の底は肉眼で確認できないような埃やスラッジが非常に多く蓄積されている。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
清掃中	
<p>ドライ清掃中、ステップの溝部分に蓄積されていた乾いた埃が舞い上がり、真っ白なデバイスの上に吹き上がっている。指でなぞると蓄積具合が良くわかる。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
クリーニングパッド6本使用	
<p>クリーニングパッドを6本使用。一番上のパッドは新品。1~2本目は、ドライ清掃。3本目はセミドライ清掃。4~6本目は仕上げのドライ清掃で施工した。</p>	




設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
クリーニングパッド8本使用	
<p>駆動部のグリースと埃が混ざったスラッジによって汚れていた黄色いデマケーションラインが、見事に鮮明になった。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
清掃後	
<p>わずかに残ったスラッジ汚れは、定期清掃の5分清掃を繰り返すことで、少しずつ取り除いていくことができる。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
清掃後	
<p>ステップ中央のデマケーションラインもこびり付いた埃やスラッジ、見事に取りきることができた。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2F~3F
エスカレーターの幅	
600タイプ	
清掃後	
<p>清掃前と比べて輝きの違いは、歴然である。スラッジ汚れを取り除き清掃後のエスカレーターが輝いて見えるのも、REN清掃の特徴である。</p>	