

# 東京 新宿 I百貨店

## No.1



設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
エスカレーターの幅	
1000タイプ	
清掃状況	
<p>売上と最新トレンド人気で日本でNo1の百貨店。早乙女の清掃キットを試験したがNGであった。有効な清掃キットが無く困っていたところ。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
エスカレーターの幅	
1000タイプ	
清掃後	
クリーニングパット	
<p>見た目はそれほど汚れていないが、スラッジ汚れは蓄積している状態であった。パッドにはスラッジ汚れがびっしりと拭き取られている。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
清掃後	
クリーニングパット	
<p>初期清掃ではある程度汚れを取り切ってしまうようにするため、洗浄液を含ませたパッドを2本、仕上げに洗浄液を含ませないドライパッドで吹き上げる。仕上げでもパッドにはスラッジ汚れがびっしりと付いている。</p>	

# 東京 新宿 I百貨店

## No.2



設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
エスカレーターの幅	
1000タイプ	
清掃前のスラッジ汚れ	
<p>黒色のステップのため、スラッジが見えにくいですが、デマケーションライン(黄色の部分)はスラッジがこびり付いているのがよくわかる。</p>	




設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
エスカレーターの幅	
1000タイプ	
清掃前のスラッジ汚れ	
<p>サイドのスラッジ汚れ。この汚れが蓄積すると真っ黒にこびり付いて取れない状態となる。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
エスカレーターの幅	
1000タイプ	
清掃前のスラッジ汚れ	
<p>黒色の溝はわかりにくいですが、黄色の部分と同じようにスラッジがこびり付いている。</p>	

# 東京 新宿 I百貨店

## No.3



設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
エスカレーターの幅	
1000タイプ	
<b>清掃後</b>	
<p>黒い部分も黄色の部分もスラッジが汚れが取れているのがよくわかる。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
エスカレーターの幅	
1000タイプ	
<b>清掃後</b>	
<p>サイドの部分も汚れが取れている。 まだ薄く残っているが、定期的に清掃することで、次第にきれいになっていく。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	2階～3階
エスカレーターの幅	
1000タイプ	
<b>清掃後</b>	
<p>エスカレーター全体が輝いて見えるようになる。 となりの清掃していないエスカレーターと比べると歴然とした違いがわかる。</p>	