


埼玉 家電量販店 KH

No.1



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
設置から15年経過	
<p>家電量販店にある1-2Fの上りエスカレーターは設置から約15年経過しており、溝底に真っ黒なスラッジ汚れが頑固にこびり付いてよごれていた。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター幅	
1000タイプ	
5段階評価 汚れランク E	
<p>黄色いデマケーションラインの上に、真っ黒なスラッジ汚れが蓄積している。非常に頑固にこびり付いており、割り箸などで搦っても、溝底に付着して簡単に除去することができない。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター幅 1000タイプ	
清掃前	
<p>ステップ中央部は、乾いた埃が全体的に蓄積して汚れている。</p>	




設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
清掃前	
<p>両サイドのデマケーションラインは特に駆動部のグリース油と混ざりあってできたスラッジ汚れが蓄積して汚れが目立っている。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
清掃前	
<p>清掃をしないまま放っておくと、どんどんこびり付いて汚れていき、いざ清掃をしようとしても簡単に除去することができない。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
清掃前	
<p>溝底に蓄積した汚れもそうだが、写真のように溝底にこびりついてしまった汚れは、割り箸やウエスなどでは除去することができない。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
クリーニングパッド7本で清掃完了	
7本のクリーニングパッドを使用してリセット清掃を完了とする。1.2.3本目にドライ清掃。洗浄液を2リットル噴霧し、セミドライ清掃を4本目。仕上げのドライ清掃を5.6.7本目に実施して清掃完了。	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
清掃後	
清掃前に蓄積して目立っていたスラッジ汚れが。見事に除去されて美しく輝くエスカレーターがよみがえった。	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
清掃後	
ステップ中央に蓄積していた埃や溝底にこびりついていた汚れも、キレイに取り除くことができた。	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
清掃後	
<p>黄色いデマケーションラインが鮮明になり、巻き込み防止である注意喚起のラインもしっかりと役割を果たして、利用客への安全性が向上した。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
清掃後	
<p>今後は、月1~隔月1回の定期清掃を繰り返すことで、このキレイなステップを維持することができる。</p>	



設備名	エスカレーター
設置場所	1F~2F 上り
エスカレーター—の幅	
1000タイプ	
清掃後	
<p>今後、定期清掃1台/5分清掃を継続することで、5年経過しても10年経過しても、キレイなエスカレーターを維持することが可能となる。</p>	